

函审意见

《江苏常青树新材料科技股份有限公司土壤污染隐患排查报告》内容详实、隐患排查全面、较好地对企业涉及土壤污染隐患的区域和隐患部位开展了排查工作，可用于今后风险预警的重要依据。

建议报告中补充以下内容：

1、对于企业的“二期工程”已停产项目，原生产装置、盐水处理设施等一系列设备目前的处置情况应详细加以说明；

2、补充企业历史土壤和地下水监测数据资料，附件部分补充人员访谈记录表；

3、报告最后的建议中补充一旦发生土壤污染事故，企业应采取的应急响应措施，以及土壤和地下水自行监测的工作建议，明确监测频次和项目。



2021.6.21

《江苏常青树新材料科技股份有限公司土壤污染 隐患排查报告》函审意见

江苏朗地环境技术服务有限公司编制的《江苏常青树新材料科技股份有限公司土壤污染隐患排查报告》（以下简称隐患排查报告）对企业生产情况收集较全面，但隐患排查工作实施情况与《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》的有关要求存在一定差距，需按照指南要求进行充分的修改完善。主要修改建议如下：

1. 补充人员访谈、现场排查等工作记录；
2. 对已发现的隐患问题，对照指南要求，细化、完善整改要求；
3. 规范编制隐患排查报告。



2021年6月7日

《江苏常青树新材料科技有限公司土壤污染隐患排查报告》函审意见

江苏朗地环境技术服务有限公司编制的《江苏常青树新材料科技有限公司土壤污染隐患排查报告》重点设施识别较全面，但对照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》有关要求仍有差距，建议认真修改完善，以期可作为企业土壤环境管理的工作依据。

修改建议：

1. 进一步精炼企业基本情况，聚焦需要排查的范围；
2. 结合现有设施防渗及环保设施实际情况，逐一完善指南相关技术要求；
3. 对照指南要求，细化整改方案。



2021年6月3日